

## 質問回答

NO.	質問	回答
1	仕様書等を確認したところ、委託に関する記載が見受けられなかつたのですが、こちらの案件は下請け業者に完全委託が可能な案件でしょうか? また、可能でしたら現場立ち会いが必要か否かをご教示ください。	本件では、完全再委託は想定しておらず、契約書案（入札公告と一緒に掲載）第5条に記載のとおり、「業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。」と定めています。
2	仕様書の中にあります、4.業務内容の（1）ですが、商品型番のあとに『（制御基板等一式を含む）』とあります。これは何になりますでしょうか？	本件は、照明器具の修繕を実施するのですが、E5044SA9及びEGL02047/NSAN8は電源ユニット内蔵形であり、LED部分のみの交換ではなく、製品ごと交換する必要があることから、仕様書に記載したものです。
3	既存の器具を取り外し、新しいLED照明器具（型番のもの）を設置して完了、というイメージでしたが、それ以外に交換するものがあるということでしょうか？	本件は、お見込みのとおり、不点灯照明の既存の器具を取り外し、指定の照明器具を設置し、動作確認までを実施するものです。なお、業務実施中に新たな設備の不具合等を確認した場合は、仕様書5（2）に記載のとおり、速やかに環境省担当官に報告いただくこととなります。
4	仕様書の調達部品にE5044SA9 9式、EGL02047/NSAN8 4式と記載があります。 別図の平面図では青○修繕対象（従来品）4基、赤○修繕対象（水平投射タイプ）が9基です。 数量はE5044SA9 4式、EGL02047/NSAN8 9式で宜しいでしょうか。	本件は、ご指摘のとおり、「E5044SA9 9式、EGL02047/NSAN8 4式」は誤りで、「E5044SA9 4式、EGL02047/NSAN8 9式」が正しい仕様となりますので、お詫びを申し上げるとともに訂正いたします。 なお、今後訂正公告においても仕様書の修正をお知らせします。
5	■復旧時の工法について インフォメーションセンター駐車場の現状を確認させて頂きましたところ、既存の復旧は、黒のアスファルトにて行っている箇所がございました。 今回の案件における復旧につきましても、黒のアスファルトを利用する等、ご希望はおありでしょうか。 ご希望がございませんでしたら、弊社側にて検討させて頂こうかと存じます。	本件について、仕様書で規定する業務内容にアスファルト部分を扱う作業は含まれていませんが、部品交換等においてアスファルト部分の損傷等が発生した場合には、既存のアスファルトと同系色のもので復旧してもらう想定です。