ID[注1]	242101	公開ﾚﾍﾞﾙ[注1]	C	保管形式[注1]	—	保管場所[注1]		前回ID	232101

報告書名称/調査名称	森林病害虫被害航空探査	発行年月/報告年月	2024年 11月
		資料形式[注2]	
調査機関	青森県林政課	委託機関	
調査開始年		調査期間	2024年 4月 ～ 2024年 9月
調査頻度[注2]	毎年 3 回	調査時期[注2]	— — —
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画	2014年3月 策定	区分[注2]	ⅡA
大区分[注2]	2	小区分[注2]	(1)

調査箇所・範囲[注3]

□ 核心地域　□ 緩衝地域　□ 周辺地域

□ GPS等の位置データあり



※周辺地域における調査箇所は備考欄に示す。

調査手法

【目的】
松くい虫被害及びナラ枯れ被害の早期発見

【実施時期】
松くい虫被害を確認しやすい５月、９月を目処に実施する。
また、ナラ枯れ被害を確認しやすい８月にも実施する。

【調査範囲】
県防災ヘリコプター「しらかみ」を活用した上空探査を行う。
松くい虫被害は平成２７年７月以降、深浦町広戸・追良瀬・深浦地区で確認されており、松林が多く分布している海岸地域を重点的に探査する。
ナラ枯れ被害は平成２８年１０月以降、被害が年々拡大しており、松くい虫被害対策と同様、海岸地域を重点的に探査する。

【実施方法】
・県防災ヘリコプターには3名の県担当者等が搭乗し、探査を実施
・被害木を発見次第、デジカメ等で撮影し位置情報を記録
・被害木の位置を図面に転記し、後日詳細に現地調査

結果概要（スペースに収まるように入力してください）

【飛行ルート】
青森空港（青森市）を出発し、鰺ヶ沢町～深浦町を中心に探査。
また、ヘリコプターの残燃料に応じて、弘前市方面も探査。

【実施状況】
令和6年5月10日、8月23日、9月13日に実施

【調査結果】
複数本の枯れたマツ類および多数の枯れたナラ類を確認した。
その後の現地調査等により、深浦町広戸・追良瀬・横磯地区において松くい虫被害、青森市、弘前市、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢、深浦町の各所でナラ枯れ被害を確認した。



問い合わせ	青森県林政課 〒０３０－８５７０　青森県青森市長島一丁目1-1 TEL０１７－７３４－９５０７
	≪原本（データ）の帰属について≫